

ローム株式会社

SLI/R-343シリーズ

半田ブローホールレスLEDランプ


こんな経験はございませんか？



これまでLEDを基板に密着実装し半田付した際に穴が開いた・・・！

これはブローホールと呼ばれる現象で半田する際の雅ガス抜けが悪く半田が十分に付着しない状態になります。

ご提案 ロームだけの高品質ブローホールレスLEDをお奨めします。



※別途「半田ブローホールレス仕様の特長」に関する解説書をご用意しておりますのでお申し付けください。